



Poročilo o izvedeni nalogi

Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode - JKP Grosuplje

Evidenčna oznaka: 2300-14/8099-22/98835

Naročnik: JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE D.O.O.
CESTA NA KRKO 7
1290 Grosuplje

Naročilo: Naročilnica št. L-2423/2022, Naročil. št. L-2423/2022, z dne 21.01.2022

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Ljubljana

Vodja naloge: Igor Strmšek, mag.san.inž.

Skrbnik vzorca: Igor Strmšek, mag.san.inž.

Ljubljana, 25.10.2022

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

Igor Strmšek, mag.san.inž.

Čas certificiranega podpisa namestnika in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Podatki o vzorcih

Namen: Notranji nadzor

Naročnik: JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE D.O.O., CESTA NA KRKO 7, 1290 Grosuplje

Vzorci odvzel: Igor Strmšek, NLZOH OPKV

Podatki o vzorcih (vrsta, številka, oznaka, mesto odvzema, čas odvzema):

Pitna voda

22/98835; Stanovanjski objekt, Metnaj 7 (Genorio); Vodovodni sistem Metnaj, Stanovanjski objekt, Metnaj 7 (Genorio); čas odvzema: 03.10.2022 09:35

22/98836; Stanovanjski objekt, Mekinje 18 A (Marn); Vodovodni sistem Metnaj, Stanovanjski objekt, Mekinje 18 A (Marn); čas odvzema: 03.10.2022 09:15

22/98837; Stanovanjski objekt, Metnaj 12 (Miglič); Vodovodni sistem Metnaj, Stanovanjski objekt, Metnaj 12 (Miglič); čas odvzema: 03.10.2022 09:50

Vzorci sprejel: Igor Strmšek

Kraj in čas sprejema: Ljubljana, 03.10.2022 11:48

Opis vzorčenja za zapisnik

1. Ugotovitve

Dne 3.10.2022 smo opravili pregled vodovodnega sistema Metnaj. Ob pregledu smo ugotavljali sanitarno tehnično in higiensko stanje objektov ter opravili terenske meritve.

Ob pregledu smo iz omrežja odvzeli:

- 2 vzorca pitne vode za redne mikrobiološke laboratorijske preskuse,
- 1 vzorec za ugotavljanje prisotnosti bakterij *Clostridium perfringens*,
- 1 vzorec za občasne mikrobiološke laboratorijske preskuse in
- 1 vzorec za ugotavljanje prisotnosti pesticidov.

Na vodovodnem sistemu se opravlja dezinfekcija vode - kloriranje. Pregled smo opravili v suhem vremenu. Sistem je deloval brez posebnosti, kloriranje je bilo ustrezno.

2. Ocena

Glede na rezultate mikrobioloških in fizikalno kemijskih preskušanj ocenjujemo, da je pitna voda skladna s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015 in 51/2017).

3. Mnenje in predlogi

V smislu zagotavljanja varne oskrbe s pitno vodo svetujemo, da še naprej izvajate preventivne ukrepe, v skladu z izdelanim HACCP načrtom.

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-14/8099-22/98835-T

Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1011-14/8099-22/98835-K

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4009-14/8099-22/98836-M

Oddelek za pitne in kopalne vode

Prvomajska ulica 1, 2000 MARIBOR; T:02 45 00 260, F:02 45 00 148, E:info@nlzoh.si

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

ID za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije



Poročilo o preskušanju

Namen:	Notranji nadzor
Naloga:	Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode - JKP Grosuplje
Vodja naloge:	Igor Strmšek, mag. san. inž.
Naročnik:	JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE D.O.O., CESTA NA KRKO 7, 1290 Grosuplje
Naročilo:	Naročilnica št. L-2423/2022, Naročil. št. L-2423/2022, z dne 21.01.2022
Plan vzorčenja:	DN 181062, 03.10.2022
Podatki o vzorcih (vrsta, številka, oznaka, mesto odvzema, čas odvzema):	<i>Pitna voda</i> 22/98835; Stanovanjski objekt, Metnaj 7 (Genorio); Vodovodni sistem Metnaj, Stanovanjski objekt, Metnaj 7 (Genorio); čas odvzema: 03.10.2022 09:35 22/98836; Stanovanjski objekt, Mekinje 18 A (Marn); Vodovodni sistem Metnaj, Stanovanjski objekt, Mekinje 18 A (Marn); čas odvzema: 03.10.2022 09:15 22/98837; Stanovanjski objekt, Metnaj 12 (Miglič); Vodovodni sistem Metnaj, Stanovanjski objekt, Metnaj 12 (Miglič); čas odvzema: 03.10.2022 09:50
Metoda vzorčenja:	SIST ISO 5667-5: 2007
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem
Odvzem vzorca	Sprejem vzorca Datum poročila: 25.10.2022
	Datum in ura: 03.10.2022 11:48
Odvzel:	Igor Strmšek, NLZOH OPKV Sprejel: Igor Strmšek

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Vzorec 22/98835: Vodovodni sistem Metnaj, Stanovanjski objekt, Metnaj 7 (Genorio)					
Terenske meritve					
Klor-prosti	0.13	mg/L		SIST EN ISO 7393-2: 2018, na mestu odvzema	03.10.22 03.10.22
Temperatura vode	15.3	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	03.10.22 03.10.22
Pesticidi in metaboliti					
Pesticidi (vsota)	<0.02	#	µg/L	Izračun, MB	24.10.22 24.10.22
<i>Vsota vseh pesticidov in relevantnih metabolitov (brez metolaklora ESa in OXA)</i> <i>Vsota vseh pesticidov in relevantnih metabolitov (brez metolaklora ESa in OXA)</i>					
Vzorec 22/98836: Vodovodni sistem Metnaj, Stanovanjski objekt, Mekinje 18 A (Marn)					
Terenske meritve					
Klor-prosti	<0.1	mg/L		SIST EN ISO 7393-2: 2018, na mestu odvzema	03.10.22 03.10.22
Temperatura vode	14.9	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	03.10.22 03.10.22
Vzorec 22/98837: Vodovodni sistem Metnaj, Stanovanjski objekt, Metnaj 12 (Miglič)					



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Vzorec 22/98837: Vodovodni sistem Metnaja, Stanovanjski objekt, Metnaja 12 (Miglič)					
Terenske meritve					
Klor-prosti	0.11	mg/L		SIST EN ISO 7393-2: 2018, na mestu odvzema	03.10.22 03.10.22
Temperatura vode	15.8	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	03.10.22 03.10.22

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja naloge:
Igor Strmšek, mag.san.inž.

Elektronsko podpisal namestnik Igor Strmšek, mag.san.inž. ob 25.10.2022 11:56:59

Rezultati se nanašajo na vzorčni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o kemijskem preskušanju

Vzorec: Stanovanjski objekt, Metnaj 7 (Genorio)
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 22/98835
Namen: Notranji nadzor
Naloga: Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode - JKP Grosuplje
Vodja naloge: Igor Strmšek, mag.san.inž.
Naročnik: JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE D.O.O., CESTA NA KRKO 7, 1290 Grosuplje
Naročilo: Naročilnica št. L-2423/2022, Naročil. št. L-2423/2022, z dne 21.01.2022
Mesto odvzema: Vodovodni sistem Metnaj, Stanovanjski objekt, Metnaj 7 (Genorio)
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem
Odvzem vzorca **Sprejem vzorca** **Datum poročila:** 24.10.2022
Datum in ura: 03.10.2022 09:35 **Datum in ura:** 03.10.2022 11:48
Odvzel: Igor Strmšek, NLZOH OPKV **Sprejel:** Igor Strmšek

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Pesticidi in metaboliti					
Acetoklor	<0.01 #	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997 ^[1] , MB	07.10.22 22.10.22
Atrazin	<0.01	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997 ^[1] , MB	07.10.22 22.10.22
Atrazin, Desetil-	<0.01	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997 ^[1] , MB	07.10.22 22.10.22
Atrazin, Desizopropil-	<0.01	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997 ^[1] , MB	07.10.22 22.10.22
Bentazon	<0.020	µg/L		DIN 38407-35 modif.: 2010 ^[1] , MB	12.10.22 18.10.22
Bromacil	<0.01	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997 ^[1] , MB	07.10.22 22.10.22
Dikamba	<0.020	µg/L		DIN 38407-35 modif.: 2010 ^[1] , MB	12.10.22 18.10.22
Dimetenamid	<0.01	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997 ^[1] , MB	07.10.22 22.10.22
Diuron	<0.01	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997 ^[1] , MB	07.10.22 22.10.22
Izoproturon	<0.01	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997 ^[1] , MB	07.10.22 22.10.22
Klorbromuron	<0.01	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997 ^[1] , MB	07.10.22 22.10.22
Klorotoluron	<0.01	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997 ^[1] , MB	07.10.22 22.10.22
Linuron	<0.01	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997 ^[1] , MB	07.10.22 22.10.22
Malation	<0.01	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997 ^[1] , MB	07.10.22 22.10.22



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
MCPA	<0.020	µg/L		DIN 38407-35 modif.: 2010 ^[1] , MB	12.10.22 18.10.22
MCPP	<0.020	µg/L		DIN 38407-35 modif.: 2010 ^[1] , MB	12.10.22 18.10.22
Metalaksil	<0.01	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997 ^[1] , MB	07.10.22 22.10.22
Metamitron	<0.01	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997 ^[1] , MB	07.10.22 22.10.22
Metazaklor	<0.01	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997 ^[1] , MB	07.10.22 22.10.22
Metobromuron	<0.01	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997 ^[1] , MB	07.10.22 22.10.22
Metoksuron	<0.02	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997 ^[1] , MB	07.10.22 22.10.22
Metolaklor	<0.01	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997 ^[1] , MB	07.10.22 22.10.22
Metribuzin	<0.01	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997 ^[1] , MB	07.10.22 22.10.22
Mezotrion	<0.020	µg/L		DIN 38407-35 modif.: 2010 ^[1] , MB	12.10.22 18.10.22
Monolinuron	<0.01	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997 ^[1] , MB	07.10.22 22.10.22
Monuron	<0.01	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997 ^[1] , MB	07.10.22 22.10.22
Propazin	<0.01	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997 ^[1] , MB	07.10.22 22.10.22
Sebutilazin	<0.01	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997 ^[1] , MB	07.10.22 22.10.22
Simazin	<0.01	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997 ^[1] , MB	07.10.22 22.10.22
Terbutilazin	<0.01	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997 ^[1] , MB	07.10.22 22.10.22
Terbutilazin-desetil	<0.01	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997 ^[1] , MB	07.10.22 22.10.22
Terbutrin	<0.01	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997 ^[1] , MB	07.10.22 22.10.22
2,6-Diklorobenzamid	<0.02 #	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997 ^[1] , MB	07.10.22 22.10.22
2,4-DP	<0.020	µg/L		DIN 38407-35 modif.: 2010 ^[1] , MB	12.10.22 18.10.22
2,4-D	<0.020	µg/L		DIN 38407-35 modif.: 2010 ^[1] , MB	12.10.22 18.10.22
2,4,5-T	<0.020	µg/L		DIN 38407-35 modif.: 2010 ^[1] , MB	12.10.22 18.10.22
2,4 - DB	<0.020	µg/L		DIN 38407-35 modif.: 2010 ^[1] , MB	12.10.22 18.10.22

[1] Metodo izvajamo on-line.



**NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO**
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenčna oznaka: 1011-14/8099-22/98835-K

Vodja oddelka:
Pija Rep, univ. dipl. kem.

Elektronsko podpisal namestnik dr. Boštjan Križanec, univ. dipl. inž. kem. tehnol. ob 24.10.2022 12:37:08

Rezultati se nanašajo na vzorčni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Evidenčna oznaka: 4009-14/8099-22/98836-M

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorci: Pitna voda
Številka vzorca: 22/98835; 22/98836; 22/98837
Namen: Notranji nadzor
Naloga: Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode - JKP Grosuplje
Vodja naloge: Igor Strmšek, mag.san.inž.
Naročnik: JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE D.O.O., CESTA NA KRKO 7, 1290 Grosuplje
Naročilo: Naročilnica št. L-2423/2022, Naročil. št. L-2423/2022, z dne 21.01.2022
Mesto odvzema: Vodovodni sistem Metnaj, Stanovanjski objekt, Mekinje 18 A (Marn)
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem (vsi vzorci)

Odvzem vzorca **Sprejem vzorca** **Datum poročila:** 06.10.2022
Datum in ura: 03.10.2022 09:15 **Datum in ura:** 03.10.2022 11:50
Odvzel: Igor Strmšek, NLZOH OPKV **Sprejel:** Katarina Dobravec

Rezultati preskušanja

		Clostridium perfringens	Escherichia coli	Koliformne bakterije	Skupno število mikroorganizmov pri 22°C	Skupno število mikroorganizmov pri 37°C	Enterokoki
		ISO 14189:2013 LJ	ISO 9308-1:2014/Amd.1: 2016 LJ	ISO 9308-1:2014/Amd.1: 2016 LJ	ISO 6222:1999 LJ	ISO 6222:1999 LJ	ISO 7899-2:2000 LJ
		CFU/100 mL	CFU/100 mL	CFU/100 mL	CFU/mL	CFU/mL	CFU/100 mL
Št. vzorca		03.10.-04.10.22	03.10.-04.10.22	03.10.-04.10.22	03.10.-06.10.22	03.10.-05.10.22	04.10.-05.10.22
Lab. št.	Vzorčno mesto						
22/98835 22/20460	Stanovanjski objekt, Metnaj 7 (Genorio)	ni najdeno	ni najdeno	ni najdeno	<10	<10	-
22/98836 22/20461	Stanovanjski objekt, Mekinje 18 A (Marn)	-	ni najdeno	ni najdeno	<10	<10	-
22/98837 22/20462	Stanovanjski objekt, Metnaj 12 (Miglič)	-	ni najdeno	ni najdeno	<10	<10	ni najdeno

"-" pomeni, da preiskave nismo opravili.

Analitik:
Elizabeta Zagorc, san. inž.

Odgovorna oseba:
Tatjana Rupel, univ. dipl. biol., spec. med. mikrobiol.
Elektronsko podpisal Elizabeta Zagorc, san. inž. ob 06.10.2022 08:37:28

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času od sprejema vzorca do začetka analiz ustrezno hranjen. Rezultati se nanašajo na prejete vzorce. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.