



Poročilo o izvedeni nalogi
Spremljanje kakovosti pitne vode - JKP Grosuplje

Evidenčna oznaka: 2300-24/8099-26/48468

Naročnik: JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE D.O.O.
CESTA NA KRKO 7
1290 Grosuplje

Naročilo: Naročilnica št. NA - 74/2026, Naročilnica št. NA-74/2026, z dne 19.01.2026

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Ljubljana

Vodja naloge: Igor Strmšek, mag.san.inž.

Skrbnik vzorca: Igor Strmšek, mag.san.inž.

Ljubljana, 08.06.2026

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

Igor Strmšek, mag.san.inž.

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Podatki o vzorcih

Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo

Naročnik: JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE D.O.O., CESTA NA KRKO 7, 1290 Grosuplje

Vzorci odvzel: Igor Strmšek, NLZOH OPKV

Podatki o vzorcih (vrsta, številka, oznaka, mesto odvzema, čas odvzema):

Pitna voda

26/48468; Stanovanjski objekt, Blečji Vrh 23; Vodovodni sistem Gradec, Stanovanjski objekt, Blečji Vrh 23; čas odvzema: 13.05.2026 09:35

26/48469; Pitna voda - Stanovanjski objekt, Blečji Vrh 12; Vodovodni sistem Gradec, Stanovanjski objekt, Blečji Vrh 12; čas odvzema: 13.05.2026 08:40

26/48470; Stanovanjski objekt, Blečji Vrh 25; Vodovodni sistem Gradec, Stanovanjski objekt, Blečji Vrh 25; čas odvzema: 13.05.2026 09:10

Vzorci sprejel: Igor Strmšek

Kraj in čas sprejema: Ljubljana, 13.05.2026 12:08

Opis vzorčenja za zapisnik

1. Ugotovitve

Dne 13.5.2026 smo opravili pregled vodovodnega sistema Gradec. Ob pregledu smo ugotavljali sanitarno tehnično in higiensko stanje objektov ter opravili terenske meritve.

Ob pregledu smo iz omrežja odvzeli:

- 3 vzorce pitne vode za redne mikrobiološke laboratorijske preskuse,
- 1 vzorec za ugotavljanje prisotnosti bakterij *Clostridium perfringens*,
- 1 vzorec za redne fizikalno kemijske preskuse,
- 1 vzorec za občasne fizikalno kemijske preskuse (ON),
- 1 vzorec za ugotavljanje prisotnosti stranskih produktov kloriranja in
- 1 vzorec za ugotavljanje prisotnosti pesticidov.

Na vodovodnem sistemu se ne opravlja dezinfekcija vode. Pregled smo opravili v suhem vremenu. Sistem je deloval brez posebnosti.

2. Ocena

Rezultati preizkušanih parametrov pri vseh treh vzorcih presegajo mejne vrednosti določene v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur.l.RS, št. 61/2023; 192/26). V vseh treh vzorcih pitne vode je bila ugotovljena prisotnost koliformnih bakterij in pri dveh še prisotnost bakterij *E. coli*. Pri enem vzorcu smo ugotovili še prisotnost bakterij *Clostridium perfringens* in pri dveh še preseženo skupno število kolonij pri 36 st.C.

3. Mnenje in predlogi

Predlagamo, da na vodovodu izvedete potrebne tehnične dopolnitve in uvedete ustrezno pripravo vode.



Ocena rezultatov

Prikazani so rezultati z določenimi kriteriji.

Parameter	Rezultat	Enota	Izražen kot/na	Kriterij	Skladnost
Vzorec 26/48468; Stanovanjski objekt, Blečji Vrh 23; Vodovodni sistem Gradec, Stanovanjski objekt, Blečji Vrh 23; čas odvzema: 13.05.2026 09:35					
Terenske meritve					
Električna prevodnost (20°C)	522	µS/cm		2500	skladen
Temperatura vode	12.3	°C		/	/
pH	7.5			6.5-9.5	skladen
Kovine in mikroelementi					
Železo	140	µg/L	Fe	200	skladen
Lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki					
Trihalometani (vsota)	<0.2	µg/L		100	skladen
Mikrobiološki parametri					
Število kolonij pri 36 °C	192	CFU/mL		100	ni skladen
Število kolonij pri 22 °C	>300	CFU/mL		/	/
Koliformne bakterije	> 80	CFU/100 mL		0	ni skladen
Escherichia coli	> 80	CFU/100 mL		0	ni skladen
Clostridium perfringens	ocenjeno 4	CFU/100 mL		0	ni skladen
Pesticidi in metaboliti					
Acetoklor	<0.01	µg/L		0.1	skladen
Atrazin	<0.01	µg/L		0.1	skladen
Atrazin, Desetil-	<0.01	µg/L		0.1	skladen
Atrazin, Desizopropil-	<0.01	µg/L		0.1	skladen
Bentazon	<0.02	µg/L		0.1	skladen
Bromacil	<0.01	µg/L		0.1	skladen
Dikamba	<0.02	µg/L		0.1	skladen
Dimetenamid	<0.01	µg/L		0.1	skladen
Diuron	<0.01	µg/L		0.1	skladen
Izoproturon	<0.01	µg/L		0.1	skladen
Klorbromuron	<0.01	µg/L		0.1	skladen
Klorotoluron	<0.01	µg/L		0.1	skladen
Linuron	<0.01	µg/L		0.1	skladen
Malation	<0.01	µg/L		0.1	skladen
MCPA	<0.02	µg/L		0.1	skladen
MCP	<0.02	µg/L		0.1	skladen
Metalaksil	<0.01	µg/L		0.1	skladen
Metamitron	<0.01	µg/L		0.1	skladen
Metazaklor	<0.01	µg/L		0.1	skladen



Pesticidi in metaboliti

Metobromuron	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Metoksuron	<0.02	µg/L	0.1	skladen
Metolaklor	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Metribuzin	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Mezotrion	<0.02	µg/L	0.1	skladen
Monolinuron	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Monuron	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Propazin	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Sebutilazin	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Simazin	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Terbutilazin	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Terbutilazin-desetil	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Terbutrin	<0.01	µg/L	0.1	skladen
2,6-Diklorobenzamid	<0.02	µg/L	0.1	skladen
2,4-DP	<0.02	µg/L	0.1	skladen
2,4-D	<0.02	µg/L	0.1	skladen
2,4,5-T	<0.02	µg/L	0.1	skladen
2,4 - DB	<0.02	µg/L	0.1	skladen
Pesticidi (vsota)	<0.02	µg/L	0.5	skladen

Splošni fizikalno-kemijski parametri

Natrij	<1	mg/L	Na ⁺	200	skladen
Barva (436 nm)	0.2	m ⁻¹		/	/
Motnost	3.7	NTU		4	skladen
Amonij	<0.013	mg/L	NH ₄ ⁺	0.50	skladen
Nitrat	2.7	mg/L	NO ₃	50	skladen
Celotni organski ogljik - TOC	1.4	mg/L	C	/	/
Nitrit	<0.007	mg/L	NO ₂ ⁻	0.5	skladen
Klorid	0.8	mg/L	Cl ⁻	250	skladen
Sulfat	4.5	mg/L	SO ₄ ²⁻	250	skladen

Vzorec 26/48469; Pitna voda - Stanovanjski objekt, Blečji Vrh 12; Vodovodni sistem Gradec, Stanovanjski objekt, Blečji Vrh 12; čas odvzema: 13.05.2026 08:40

Terenske meritve

Temperatura vode	13.0	°C	/	/
------------------	------	----	---	---

Mikrobiološki parametri

Število kolonij pri 36 °C	200	CFU/mL	100	ni skladen
Število kolonij pri 22 °C	>300	CFU/mL	/	/
Koliformne bakterije	> 80	CFU/100 mL	0	ni skladen
Escherichia coli	> 80	CFU/100 mL	0	ni skladen

Vzorec 26/48470; Stanovanjski objekt, Blečji Vrh 25; Vodovodni sistem Gradec, Stanovanjski objekt, Blečji Vrh 25; čas odvzema: 13.05.2026 09:10



Terenske meritve

Temperatura vode	12.9	°C	/	/
------------------	------	----	---	---

Mikrobiološki parametri

Število kolonij pri 36 °C	23	CFU/mL	100	skladen
Število kolonij pri 22 °C	170	CFU/mL	/	/
Koliformne bakterije	> 80	CFU/100 mL	0	ni skladen
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023 in 192/2026, Priloga 1

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-24/8099-26/48468-T

Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1011-24/8099-26/48468-K

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4009-24/8099-26/48468-M



Evidenčna oznaka: 2300-24/8099-26/48468-T

Poročilo o preskušanju

Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: Spremljanje kakovosti pitne vode - JKP Grosuplje
Vodja naloge: Igor Strmšek, mag.san.inž.
Naročnik: JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE D.O.O., CESTA NA KRKO 7, 1290 Grosuplje
Naročilo: Naročilnica št. NA - 74/2026, Naročilnica št. NA-74/2026, z dne 19.01.2026
Predmet vzorčenja: Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.
Plan vzorčenja: DN 252060, 13.05.2026
Podatki o vzorcih (vrsta, številka, oznaka, mesto odvzema, čas odvzema):
Pitna voda
26/48468; Stanovanjski objekt, Blečji Vrh 23; Vodovodni sistem Gradec, Stanovanjski objekt, Blečji Vrh 23; čas odvzema: 13.05.2026 09:35
26/48469; Pitna voda - Stanovanjski objekt, Blečji Vrh 12; Vodovodni sistem Gradec, Stanovanjski objekt, Blečji Vrh 12; čas odvzema: 13.05.2026 08:40
26/48470; Stanovanjski objekt, Blečji Vrh 25; Vodovodni sistem Gradec, Stanovanjski objekt, Blečji Vrh 25; čas odvzema: 13.05.2026 09:10
Metoda vzorčenja: SIST ISO 5667-5:2007 v povezavi z ISO 19458:2006
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem
Odvzem vzorca **Sprejem vzorca** **Datum poročila:** 08.06.2026
Datum in ura: 13.05.2026 12:08
Odvzel: Igor Strmšek, NLZOH OPKV **Sprejel:** Igor Strmšek

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Vzorec 26/48468: Vodovodni sistem Gradec, Stanovanjski objekt, Blečji Vrh 23					
Terenske meritve					
Električna prevodnost (20°C)	522	µS/cm		SIST EN 27888: 1998, na mestu odvzema	13.05.26 13.05.26
Popravek rezultata z upoštevanjem temperaturne kompenzacije aparata Meritev opravljena pri T = 12.3 °C					
Okus	brez posebnosti #			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	13.05.26 13.05.26
Temperatura vode	12.3	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	13.05.26 13.05.26
Vonj	brez vonja #			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	13.05.26 13.05.26
pH	7.5			SIST EN ISO 10523: 2012, na mestu odvzema	13.05.26 13.05.26
Meritev opravljena pri T = 12.4 °C					
Pesticidi in metaboliti					
Pesticidi (vsota)	<0.02 #	µg/L		Izračun, na mestu odvzema	08.06.26 08.06.26

Vzorec 26/48469: Vodovodni sistem Gradec, Stanovanjski objekt, Blečji Vrh 12



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Vzorec 26/48469: Vodovodni sistem Gradec, Stanovanjski objekt, Blečji Vrh 12					
Terenske meritve					
Temperatura vode	13.0	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	13.05.26 13.05.26
Vzorec 26/48470: Vodovodni sistem Gradec, Stanovanjski objekt, Blečji Vrh 25					
Terenske meritve					
Temperatura vode	12.9	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	13.05.26 13.05.26

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja naloge:
Igor Strmšek, mag.san.inž.

Elektronsko podpisal Igor Strmšek, mag.san.inž. ob 08.06.2026 13:50

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o kemijskem preskušanju

Vzorec:	Stanovanjski objekt, Blečji Vrh 23		
Matriks:	Pitna voda		
Številka vzorca:	26/48468		
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo		
Naloga:	Spremljanje kakovosti pitne vode - JKP Grosuplje		
Vodja naloge:	Igor Strmšek, mag.san.inž.		
Naročnik:	JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE D.O.O., CESTA NA KRKO 7, 1290 Grosuplje		
Naročilo:	Naročilnica št. NA - 74/2026, Naročilnica št. NA-74/2026, z dne 19.01.2026		
Mesto odvzema:	Vodovodni sistem Gradec, Stanovanjski objekt, Blečji Vrh 23		
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem		
Odvzem vzorca		Sprejem vzorca	Datum poročila: 03.06.2026
Datum in ura:	13.05.2026 09:35	Datum in ura:	13.05.2026 12:08
Odvzel:	Igor Strmšek, NLZOH OPKV	Sprejel:	Igor Strmšek

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Kovine in mikroelementi					
Železo	140	µg/L	Fe	ISO 17294-2:2023, MB	18.05.26 19.05.26
Lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki					
Bromodiklorometan	<0.2	µg/L		EN ISO 15680: 2003 ^[1] , MB	15.05.26 20.05.26
Dibromoklorometan	<0.2	µg/L		EN ISO 15680: 2003 ^[1] , MB	15.05.26 20.05.26
Tribromometan (bromoform)	<0.2	µg/L		EN ISO 15680: 2003 ^[1] , MB	15.05.26 20.05.26
Triklorometan (kloroform)	<0.1	µg/L		EN ISO 15680: 2003 ^[1] , MB	15.05.26 20.05.26
Trihalometani (vsota)	<0.2	µg/L		EN ISO 15680: 2003 ^[1] , MB	15.05.26 20.05.26
<i>Vsota trihalometanov je vsota spojin: triklorometan, tribromometan, bromodiklorometan in dibromoklorometan</i>					
Pesticidi in metaboliti					
Acetoklor	<0.010 #	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	25.05.26 29.05.26
Atrazin	<0.010	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	25.05.26 29.05.26
Atrazin, Desetil-	<0.010	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	25.05.26 29.05.26
Atrazin, Desizopropil-	<0.010	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	25.05.26 29.05.26
Bentazon	<0.020	µg/L		DIN 38407-35 modif.: 2010, MB	20.05.26 27.05.26



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Bromacil	<0.010	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	25.05.26 29.05.26
Dikamba	<0.020	µg/L		DIN 38407-35 modif.: 2010, MB	20.05.26 27.05.26
Dimetenamid	<0.010	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	25.05.26 29.05.26
Diuron	<0.010	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	25.05.26 29.05.26
Izoproturon	<0.010	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	25.05.26 29.05.26
Klorbromuron	<0.010	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	25.05.26 29.05.26
Klorotoluron	<0.010	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	25.05.26 29.05.26
Linuron	<0.010	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	25.05.26 29.05.26
Malation	<0.010	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	25.05.26 29.05.26
MCPA	<0.020	µg/L		DIN 38407-35 modif.: 2010, MB	20.05.26 27.05.26
MCPP	<0.020	µg/L		DIN 38407-35 modif.: 2010, MB	20.05.26 27.05.26
Metalaksil	<0.010	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	25.05.26 29.05.26
Metamitron	<0.010	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	25.05.26 29.05.26
Metazaklor	<0.010	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	25.05.26 29.05.26
Metobromuron	<0.010	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	25.05.26 29.05.26
Metoksuron	<0.020	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	25.05.26 29.05.26
Metolaklor	<0.010	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	25.05.26 29.05.26
Metribuzin	<0.010	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	25.05.26 29.05.26
Mezotrion	<0.020	µg/L		DIN 38407-35 modif.: 2010, MB	20.05.26 27.05.26
Monolinuron	<0.010	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	25.05.26 29.05.26
Monuron	<0.010	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	25.05.26 29.05.26
Propazin	<0.010	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	25.05.26 29.05.26
Sebutilazin	<0.010	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	25.05.26 29.05.26
Simazin	<0.010	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	25.05.26 29.05.26
Terbutilazin	<0.010	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	25.05.26 29.05.26
Terbutilazin-desetil	<0.010	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	25.05.26 29.05.26



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Terbutrin	<0.010	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	25.05.26 29.05.26
2,6-Diklorobenzamid	<0.020 #	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	25.05.26 29.05.26
2,4-DP	<0.020	µg/L		DIN 38407-35 modif.: 2010, MB	20.05.26 27.05.26
2,4-D	<0.020	µg/L		DIN 38407-35 modif.: 2010, MB	20.05.26 27.05.26
2,4,5-T	<0.020	µg/L		DIN 38407-35 modif.: 2010, MB	20.05.26 27.05.26
2,4 - DB	<0.020	µg/L		DIN 38407-35 modif.: 2010, MB	20.05.26 27.05.26
Splošni fizikalno-kemijski parametri					
Natrij	<1	mg/L	Na ⁺	EN ISO 14911: 1999 ^[2] , MB	14.05.26 18.05.26
Barva (436 nm)	0.2	m ⁻¹		SIST EN ISO 7887: 2012 - metoda B, MB	14.05.26 14.05.26
Motnost	3.7	NTU		ISO 7027-1: 2016, MB	14.05.26 14.05.26
Amonij	<0.013	mg/L	NH ₄ ⁺	ISO 11732: 2005 ^[3] , MB	14.05.26 14.05.26
Fosfat-orto	<0.031	mg/L	PO ₄ ³⁻	ISO 15681-2: 2018, MB	14.05.26 14.05.26
Nitrat	2.7	mg/L	NO ₃ ⁻	ISO 10304-1: 2007/Cor.2010, MB	14.05.26 18.05.26
Celotni organski ogljik - TOC	1.4	mg/L	C	ISO 8245: 1999, MB	14.05.26 14.05.26
Nitrit	<0.007	mg/L	NO ₂ ⁻	ISO 13395: 1996 ^[3] , MB	14.05.26 14.05.26
Klorid	0.8	mg/L	Cl ⁻	ISO 10304-1: 2007/Cor.2010, MB	14.05.26 18.05.26
Sulfat	4.5	mg/L	SO ₄ ²⁻	ISO 10304-1: 2007/Cor.2010, MB	14.05.26 18.05.26
Kalcij	67	mg/L	Ca ²⁺	EN ISO 14911: 1999 ^[2] , MB	14.05.26 18.05.26
Kalij	<0.2	mg/L	K ⁺	EN ISO 14911: 1999 ^[2] , MB	14.05.26 18.05.26
Magnezij	34	mg/L	Mg ²⁺	EN ISO 14911: 1999 ^[2] , MB	14.05.26 18.05.26
Hidrogenkarbonati	380	mg/L	HCO ₃ ⁻	EN ISO 9963-1: 1995, MB	14.05.26 15.05.26

[1] Avtomatski vzorčevalnik, 25 ml vzorca, koncentriranje vzorca s prepihanjem ("purge") ter zajemanje na pasti ("trap"), detekcija z MSD.

[2] IC, konduktometrični detektor in supresor, kolona CS (4x250 mm) s predkolono, eluent metan sulfonska kislina, linearna kalibracijska funkcija z upoštevanjem površine vrhov.

[3] CFA analizator.

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.



**NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO**
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenčna oznaka: 1011-24/8099-26/48468-K

Vodja oddelka:
Pija Rep, univ. dipl. kem.

Elektronsko podpisal Pija Rep, univ. dipl. kem. ob 03.06.2026 16:09:02

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Evidenčna oznaka: 4009-24/8099-26/48468-M

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju 4009-24/8099-26/48468-M v celoti zamenjuje Delno poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4009-24/8099-26/48468-MD, z dne 14. 05. 2026.

Vzorci: Pitna voda
Številka vzorca: 26/48468; 26/48469; 26/48470
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: Spremljanje kakovosti pitne vode - JKP Grosuplje
Vodja naloge: Igor Strmšek, mag.san.inž.
Naročnik: JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE D.O.O., CESTA NA KRKO 7, 1290 Grosuplje
Naročilo: Naročilnica št. NA - 74/2026, Naročilnica št. NA-74/2026, z dne 19.01.2026
Mesto odvzema: Vodovodni sistem Gradec
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem (vsi vzorci)

Odvzem vzorca **Sprejem vzorca** **Datum poročila:** 18.05.2026
Datum in ura: 13.05.2026 08:40 **Datum in ura:** 13.05.2026 12:38
Odvzel: Igor Strmšek, NLZOH OPKV **Sprejel:** Mojca Gradišar

Rezultati preskušanja

Št. vzorca Lab. št.	Vzorčno mesto	Število kolonij pri 36 °C	Število kolonij pri 22 °C	Koliformne bakterije	Escherichia coli	Clostridium perfringens
		ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA LJ	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA LJ	ISO 9308-1:2014 LJ	ISO 9308-1:2014 LJ	ISO 14189:2013 LJ
		CFU/mL	CFU/mL	CFU/100 mL	CFU/100 mL	CFU/100 mL
26/48468 26/9406	Stanovanjski objekt, Blečji Vrh 23	192	>300	>80	>80	ocenjeno 4
26/48469 26/9407	Stanovanjski objekt, Blečji Vrh 12	200	>300	>80	>80	-
26/48470 26/9408	Stanovanjski objekt, Blečji Vrh 25	23	170	>80	ni najdeno	-

"-" pomeni, da preiskave nismo opravili.

Analitik:
Elizabeta Zagorc, san. inž.

Odgovorna oseba:
Tatjana Rupel, univ. dipl. biol., spec. med. mikrobiol.

Elektronsko podpisal Elizabeta Zagorc, san. inž. ob 18.05.2026 06:27:36

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času od sprejema vzorca do začetka analiz ustrezno hranjen. Rezultati se nanašajo na prejeti vzorec. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.