



Poročilo o izvedeni nalogi  
**Spremljanje kakovosti pitne vode - JKP Grosuplje**

Evidenčna oznaka: 2300-24/8099-26/11890

Naročnik: JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE D.O.O.  
CESTA NA KRKO 7  
1290 Grosuplje

Naročilo: Naročilnica št. NA - 74/2026, Naročilnica št. NA-74/2026, z dne 19.01.2026

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode  
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor  
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Ljubljana

Vodja naloge: Igor Strmšek, mag.san.inž.

Skrbnik vzorca: Igor Strmšek, mag.san.inž.

Ljubljana, 18.02.2026

Oddelek za pitne in kopalne vode  
Vodja naloge:

Igor Strmšek, mag.san.inž.

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.  
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



## Podatki o vzorcih

**Namen:** Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo  
**Naročnik:** JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE D.O.O., CESTA NA KRKO 7, 1290 Grosuplje  
**Vzorci odvzel:** Igor Strmšek, NLZOH OPKV

**Podatki o vzorcih** (vrsta, številka, oznaka, mesto odvzema, čas odvzema):

### *Pitna voda*

26/11890; PŠ Kopanj, Velika Račna 43; Vodovodni sistem Grosuplje, PŠ Kopanj, Velika Račna 43; čas odvzema: 10.02.2026 10:58

26/11891; Pitna voda - Vrtec Kekec, Trubarjeva 15; Vodovodni sistem Grosuplje, Vrtec Kekec, Trubarjeva 15; čas odvzema: 10.02.2026 09:30

26/11892; Pitna voda - Poslovni objekt, Bar Pr Palčarju, Mala vas 3c; Vodovodni sistem Grosuplje, Poslovni objekt, Bar Pr Palčarju, Mala vas 3c; čas odvzema: 10.02.2026 09:45

26/11893; Pitna voda - OŠ Šentjurij, Št. Jurij 10; Vodovodni sistem Grosuplje, OŠ Šentjurij, Št. Jurij 10; čas odvzema: 10.02.2026 10:15

26/11894; Pitna voda - AVTOHIŠA MIHALIČ, Št. Jurij 30; Vodovodni sistem Grosuplje, AVTOHIŠA MIHALIČ, Št. Jurij 30; čas odvzema: 10.02.2026 10:25

26/11895; OŠ Louisa Adamiča Grosuplje; Vodovodni sistem Grosuplje, OŠ Louisa Adamiča Grosuplje; čas odvzema: 10.02.2026 09:05

**Vzorci sprejel:** Igor Strmšek

**Kraj in čas sprejema:** Ljubljana, 10.02.2026 12:35

## Opis vzorčenja za zapisnik

### 1. Ugotovitve

Dne 10.2.2026 smo opravili pregled vodovodnega sistema Grosuplje. Ob pregledu smo ugotavljali sanitarno tehnično in higiensko stanje objektov ter opravili terenske meritve.

Ob pregledu smo iz omrežja odvzeli:

- 6 vzorcev pitne vode za redne mikrobiološke laboratorijske preskuse,
- 1 vzorec za ugotavljanje prisotnosti bakterij *Clostridium perfringens* in
- 1 vzorec za redne fizikalno kemijske preskuse.

Na vodovodnem sistemu se opravlja dezinfekcija vode - kloriranje. Pregled smo opravili v deževnem vremenu. Sistem je deloval brez posebnosti, kloriranje je bilo ustrezno.

### 2. Ocena

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

### 3. Mnenje in predlogi

V smislu zagotavljanja varne oskrbe s pitno vodo svetujemo, da še naprej izvajate preventivne ukrepe, v skladu z izdelanim HACCP načrtom.



## Ocena rezultatov

Prikazani so rezultati z določenimi kriteriji.

| Parameter | Rezultat | Enota | Izražen kot/na | Kriterij | Skladnost |
|-----------|----------|-------|----------------|----------|-----------|
|-----------|----------|-------|----------------|----------|-----------|

### Vzorec 26/11890; PŠ Kopanj, Velika Račna 43; Vodovodni sistem Grosuplje, PŠ Kopanj, Velika Račna 43; čas odvzema: 10.02.2026 10:58

#### Terenske meritve

|                  |      |      |   |   |
|------------------|------|------|---|---|
| Klor-prosti      | 0.12 | mg/L | / | / |
| Temperatura vode | 12.0 | °C   | / | / |

#### Mikrobiološki parametri

|                           |            |            |     |         |
|---------------------------|------------|------------|-----|---------|
| Število kolonij pri 36 °C | <10        | CFU/mL     | 100 | skladen |
| Število kolonij pri 22 °C | <10        | CFU/mL     | /   | /       |
| Koliformne bakterije      | ni najdeno | CFU/100 mL | 0   | skladen |
| Escherichia coli          | ni najdeno | CFU/100 mL | 0   | skladen |

### Vzorec 26/11891; Pitna voda - Vrtec Kekec, Trubarjeva 15; Vodovodni sistem Grosuplje, Vrtec Kekec, Trubarjeva 15; čas odvzema: 10.02.2026 09:30

#### Terenske meritve

|                  |      |      |   |   |
|------------------|------|------|---|---|
| Klor-prosti      | 0.26 | mg/L | / | / |
| Temperatura vode | 9.0  | °C   | / | / |

#### Mikrobiološki parametri

|                           |            |            |     |         |
|---------------------------|------------|------------|-----|---------|
| Število kolonij pri 36 °C | <10        | CFU/mL     | 100 | skladen |
| Število kolonij pri 22 °C | <10        | CFU/mL     | /   | /       |
| Koliformne bakterije      | ni najdeno | CFU/100 mL | 0   | skladen |
| Escherichia coli          | ni najdeno | CFU/100 mL | 0   | skladen |

### Vzorec 26/11892; Pitna voda - Poslovni objekt, Bar Pr Palčarju, Mala vas 3c; Vodovodni sistem Grosuplje, Poslovni objekt, Bar Pr Palčarju, Mala vas 3c; čas odvzema: 10.02.2026 09:45

#### Terenske meritve

|                  |      |      |   |   |
|------------------|------|------|---|---|
| Klor-prosti      | 0.16 | mg/L | / | / |
| Temperatura vode | 8.0  | °C   | / | / |

#### Mikrobiološki parametri

|                           |            |            |     |         |
|---------------------------|------------|------------|-----|---------|
| Število kolonij pri 36 °C | <10        | CFU/mL     | 100 | skladen |
| Število kolonij pri 22 °C | <10        | CFU/mL     | /   | /       |
| Koliformne bakterije      | ni najdeno | CFU/100 mL | 0   | skladen |
| Escherichia coli          | ni najdeno | CFU/100 mL | 0   | skladen |

### Vzorec 26/11893; Pitna voda - OŠ Šentjurij, Št. Jurij 10; Vodovodni sistem Grosuplje, OŠ Šentjurij, Št. Jurij 10; čas odvzema: 10.02.2026 10:15

#### Terenske meritve



**Terenske meritve**

|                              |      |       |         |         |
|------------------------------|------|-------|---------|---------|
| Električna prevodnost (20°C) | 526  | μS/cm | 2500    | skladen |
| Klor-prosti                  | 0.21 | mg/L  | /       | /       |
| Temperatura vode             | 8.5  | °C    | /       | /       |
| pH                           | 7.4  |       | 6.5-9.5 | skladen |

**Mikrobiološki parametri**

|                           |            |            |     |         |
|---------------------------|------------|------------|-----|---------|
| Število kolonij pri 36 °C | 12         | CFU/mL     | 100 | skladen |
| Število kolonij pri 22 °C | <10        | CFU/mL     | /   | /       |
| Koliformne bakterije      | ni najdeno | CFU/100 mL | 0   | skladen |
| Escherichia coli          | ni najdeno | CFU/100 mL | 0   | skladen |
| Clostridium perfringens   | ni najdeno | CFU/100 mL | 0   | skladen |

**Splošni fizikalno-kemijski parametri**

|                |        |                                   |      |         |
|----------------|--------|-----------------------------------|------|---------|
| Barva (436 nm) | <0.1   | m <sup>-1</sup>                   | /    | /       |
| Motnost        | <0.1   | NTU                               | 4    | skladen |
| Amonij         | <0.013 | mg/L NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> | 0.50 | skladen |

**Vzorec 26/11894; Pitna voda - AVTOHIŠA MIHALIČ, Št. Jurij 30; Vodovodni sistem Grosuplje, AVTOHIŠA MIHALIČ, Št. Jurij 30; čas odvzema: 10.02.2026 10:25**

**Terenske meritve**

|                  |      |      |   |   |
|------------------|------|------|---|---|
| Klor-prosti      | 0.20 | mg/L | / | / |
| Temperatura vode | 7.9  | °C   | / | / |

**Mikrobiološki parametri**

|                           |            |            |     |         |
|---------------------------|------------|------------|-----|---------|
| Število kolonij pri 36 °C | <10        | CFU/mL     | 100 | skladen |
| Število kolonij pri 22 °C | <10        | CFU/mL     | /   | /       |
| Koliformne bakterije      | ni najdeno | CFU/100 mL | 0   | skladen |
| Escherichia coli          | ni najdeno | CFU/100 mL | 0   | skladen |

**Vzorec 26/11895; OŠ Louisa Adamiča Grosuplje; Vodovodni sistem Grosuplje, OŠ Louisa Adamiča Grosuplje; čas odvzema: 10.02.2026 09:05**

**Terenske meritve**

|                  |      |      |   |   |
|------------------|------|------|---|---|
| Klor-prosti      | 0.26 | mg/L | / | / |
| Temperatura vode | 12.0 | °C   | / | / |

**Mikrobiološki parametri**

|                           |            |            |     |         |
|---------------------------|------------|------------|-----|---------|
| Število kolonij pri 36 °C | <10        | CFU/mL     | 100 | skladen |
| Število kolonij pri 22 °C | <10        | CFU/mL     | /   | /       |
| Koliformne bakterije      | ni najdeno | CFU/100 mL | 0   | skladen |
| Escherichia coli          | ni najdeno | CFU/100 mL | 0   | skladen |

**Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:**

Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023, Priloga 1



**Priloge poročila:**

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-24/8099-26/11890-T

Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1011-24/8099-26/11893-K

Porocilo o mikrobiološkem preskušanju z evidencno oznako 4009-24/8099-26/11894-M



Evidenčna oznaka: 2300-24/8099-26/11890-T

## Poročilo o preskušanju

|                                                                                 |                                                                                                                                                                                |                                   |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| <b>Namen:</b>                                                                   | Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo                                                                                                                                 |                                   |              |
| <b>Naloga:</b>                                                                  | Spremljanje kakovosti pitne vode - JKP Grosuplje                                                                                                                               |                                   |              |
| <b>Vodja naloge:</b>                                                            | Igor Strmšek, mag.san.inž.                                                                                                                                                     |                                   |              |
| <b>Naročnik:</b>                                                                | JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE D.O.O., CESTA NA KRKO 7, 1290 Grosuplje                                                                                                     |                                   |              |
| <b>Naročilo:</b>                                                                | Naročilnica št. NA - 74/2026, Naročilnica št. NA-74/2026, z dne 19.01.2026                                                                                                     |                                   |              |
| <b>Predmet vzorčenja:</b>                                                       | Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.                                                                                                                  |                                   |              |
| <b>Plan vzorčenja:</b>                                                          | DN 246625, 10.02.2026                                                                                                                                                          |                                   |              |
| <b>Podatki o vzorcih</b> (vrsta, številka, oznaka, mesto odvzema, čas odvzema): |                                                                                                                                                                                |                                   |              |
|                                                                                 | <i>Pitna voda</i>                                                                                                                                                              |                                   |              |
|                                                                                 | 26/11890; PŠ Kopanj, Velika Račna 43; Vodovodni sistem Grosuplje, PŠ Kopanj, Velika Račna 43; čas odvzema: 10.02.2026 10:58                                                    |                                   |              |
|                                                                                 | 26/11891; Pitna voda - Vrtec Kekec, Trubarjeva 15; Vodovodni sistem Grosuplje, Vrtec Kekec, Trubarjeva 15; čas odvzema: 10.02.2026 09:30                                       |                                   |              |
|                                                                                 | 26/11892; Pitna voda - Poslovni objekt, Bar Pr Palčarju, Mala vas 3c; Vodovodni sistem Grosuplje, Poslovni objekt, Bar Pr Palčarju, Mala vas 3c; čas odvzema: 10.02.2026 09:45 |                                   |              |
|                                                                                 | 26/11893; Pitna voda - OŠ Šentjurij, Št. Jurij 10; Vodovodni sistem Grosuplje, OŠ Šentjurij, Št. Jurij 10; čas odvzema: 10.02.2026 10:15                                       |                                   |              |
|                                                                                 | 26/11894; Pitna voda - AVTOHIŠA MIHALIČ, Št. Jurij 30; Vodovodni sistem Grosuplje, AVTOHIŠA MIHALIČ, Št. Jurij 30; čas odvzema: 10.02.2026 10:25                               |                                   |              |
|                                                                                 | 26/11895; OŠ Louisa Adamiča Grosuplje; Vodovodni sistem Grosuplje, OŠ Louisa Adamiča Grosuplje; čas odvzema: 10.02.2026 09:05                                                  |                                   |              |
| <b>Metoda vzorčenja:</b>                                                        | SIST ISO 5667-5:2007 v povezavi z ISO 19458:2006                                                                                                                               |                                   |              |
| <b>Stanje vzorca:</b>                                                           | Vzorec ustreza kriterijem za sprejem                                                                                                                                           |                                   |              |
| <b>Odvzem vzorca</b>                                                            | <b>Sprejem vzorca</b>                                                                                                                                                          | <b>Datum poročila:</b> 18.02.2026 |              |
|                                                                                 | <b>Datum in ura:</b>                                                                                                                                                           | 10.02.2026 12:35                  |              |
| <b>Odvzel:</b>                                                                  | Igor Strmšek, NLZOH OPKV                                                                                                                                                       | <b>Sprejel:</b>                   | Igor Strmšek |

## Rezultati preskušanja

# Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

| Parameter                                                                      | Rezultat<br>Opomba | Enota | Izražen<br>kot/na | Metoda<br>Kraj izvedbe                       | Začetek /<br>zaključek<br>analize |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Vzorec 26/11890: Vodovodni sistem Grosuplje, PŠ Kopanj, Velika Račna 43</b> |                    |       |                   |                                              |                                   |
| <b>Terenske meritve</b>                                                        |                    |       |                   |                                              |                                   |
| Klor-prosti                                                                    | 0.12               | mg/L  |                   | SIST EN ISO 7393-2:2018,<br>na mestu odvzema | 10.02.26<br>10.02.26              |
| Temperatura vode                                                               | 12.0               | °C    |                   | SIST DIN 38404-4:2000, na<br>mestu odvzema   | 10.02.26<br>10.02.26              |
| <b>Vzorec 26/11891: Vodovodni sistem Grosuplje, Vrtec Kekec, Trubarjeva 15</b> |                    |       |                   |                                              |                                   |
| <b>Terenske meritve</b>                                                        |                    |       |                   |                                              |                                   |
| Klor-prosti                                                                    | 0.26               | mg/L  |                   | SIST EN ISO 7393-2:2018,<br>na mestu odvzema | 10.02.26<br>10.02.26              |
| Temperatura vode                                                               | 9.0                | °C    |                   | SIST DIN 38404-4:2000, na<br>mestu odvzema   | 10.02.26<br>10.02.26              |



## Rezultati preskušanja

# Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

| Parameter                                                                                         | Rezultat<br>Opomba | Enota | Izražen<br>kot/na | Metoda<br>Kraj izvedbe                       | Začetek /<br>zaključek<br>analize |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Vzorec 26/11892: Vodovodni sistem Grosuplje, Poslovni objekt, Bar Pr Palčarju, Mala vas 3c</b> |                    |       |                   |                                              |                                   |
| <b>Terenske meritve</b>                                                                           |                    |       |                   |                                              |                                   |
| Klor-prosti                                                                                       | 0.16               | mg/L  |                   | SIST EN ISO 7393-2:2018,<br>na mestu odvzema | 10.02.26<br>10.02.26              |
| Temperatura vode                                                                                  | 8.0                | °C    |                   | SIST DIN 38404-4:2000, na<br>mestu odvzema   | 10.02.26<br>10.02.26              |
| <b>Vzorec 26/11893: Vodovodni sistem Grosuplje, OŠ Šentjurij, Št. Jurij 10</b>                    |                    |       |                   |                                              |                                   |
| <b>Terenske meritve</b>                                                                           |                    |       |                   |                                              |                                   |
| Električna prevodnost (20°C)                                                                      | 526                | µS/cm |                   | SIST EN 27888: 1998, na<br>mestu odvzema     | 10.02.26<br>10.02.26              |
| <i>Popravek rezultata z upoštevanjem temperaturne kompenzacije aparata</i>                        |                    |       |                   |                                              |                                   |
| <i>Meritev opravljena pri T = 8.5 °C</i>                                                          |                    |       |                   |                                              |                                   |
| Klor-prosti                                                                                       | 0.21               | mg/L  |                   | SIST EN ISO 7393-2:2018,<br>na mestu odvzema | 10.02.26<br>10.02.26              |
| Okus                                                                                              | brez posebnosti    | #     |                   | ÖNORM M 6620: 2012, na<br>mestu odvzema      | 10.02.26<br>10.02.26              |
| Temperatura vode                                                                                  | 8.5                | °C    |                   | SIST DIN 38404-4:2000, na<br>mestu odvzema   | 10.02.26<br>10.02.26              |
| Vonj                                                                                              | brez vonja         | #     |                   | ÖNORM M 6620: 2012, na<br>mestu odvzema      | 10.02.26<br>10.02.26              |
| pH                                                                                                | 7.4                |       |                   | SIST EN ISO 10523: 2012,<br>na mestu odvzema | 10.02.26<br>10.02.26              |
| <i>Meritev opravljena pri T = 8.6 °C</i>                                                          |                    |       |                   |                                              |                                   |
| <b>Vzorec 26/11894: Vodovodni sistem Grosuplje, AVTOHIŠA MIHALIČ, Št. Jurij 30</b>                |                    |       |                   |                                              |                                   |
| <b>Terenske meritve</b>                                                                           |                    |       |                   |                                              |                                   |
| Klor-prosti                                                                                       | 0.20               | mg/L  |                   | SIST EN ISO 7393-2:2018,<br>na mestu odvzema | 10.02.26<br>10.02.26              |
| Temperatura vode                                                                                  | 7.9                | °C    |                   | SIST DIN 38404-4:2000, na<br>mestu odvzema   | 10.02.26<br>10.02.26              |
| <b>Vzorec 26/11895: Vodovodni sistem Grosuplje, OŠ Louisa Adamiča Grosuplje</b>                   |                    |       |                   |                                              |                                   |
| <b>Terenske meritve</b>                                                                           |                    |       |                   |                                              |                                   |
| Klor-prosti                                                                                       | 0.26               | mg/L  |                   | SIST EN ISO 7393-2:2018,<br>na mestu odvzema | 10.02.26<br>10.02.26              |
| Temperatura vode                                                                                  | 12.0               | °C    |                   | SIST DIN 38404-4:2000, na<br>mestu odvzema   | 10.02.26<br>10.02.26              |

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja naloge:  
Igor Strmšek, mag.san.inž.

Elektronsko podpisal Igor Strmšek, mag.san.inž. ob 18.02.2026 13:40

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.  
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrežno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.  
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



## Poročilo o kemijskem preskušanju

**Vzorec:** Pitna voda - OŠ Šentjurij, Št. Jurij 10  
**Matriks:** Pitna voda  
**Številka vzorca:** 26/11893  
**Namen:** Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo  
**Naloga:** Spremljanje kakovosti pitne vode - JKP Grosuplje  
**Vodja naloge:** Igor Strmšek, mag.san.inž.  
**Naročnik:** JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE D.O.O., CESTA NA KRKO 7, 1290 Grosuplje  
**Naročilo:** Naročilnica št. NA - 74/2026, Naročilnica št. NA-74/2026, z dne 19.01.2026  
**Mesto odvzema:** Vodovodni sistem Grosuplje, OŠ Šentjurij, Št. Jurij 10  
**Stanje vzorca:** Vzorec ustreza kriterijem za sprejem  
**Odvzem vzorca** **Sprejem vzorca** **Datum poročila:** 12.02.2026  
**Datum in ura:** 10.02.2026 10:15 **Datum in ura:** 10.02.2026 12:34  
**Odvzel:** Igor Strmšek, NLZOH OPKV **Sprejel:** Igor Strmšek

### Rezultati preskušanja

| Parameter                                   | Rezultat<br>Opomba | Enota           | Izražen<br>kot/na            | Metoda<br>Kraj izvedbe                   | Začetek /<br>zaključek<br>analize |
|---------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Splošni fizikalno-kemijski parametri</b> |                    |                 |                              |                                          |                                   |
| Barva (436 nm)                              | <0.1               | m <sup>-1</sup> |                              | SIST EN ISO 7887: 2012 -<br>metoda B, MB | 11.02.26<br>11.02.26              |
| Motnost                                     | <0.1               | NTU             |                              | ISO 7027-1: 2016, MB                     | 11.02.26<br>11.02.26              |
| Amonij                                      | <0.013             | mg/L            | NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> | ISO 11732: 2005 <sup>[1]</sup> , MB      | 11.02.26<br>11.02.26              |

[1] CFA analizator.

Vodja oddelka:  
Pija Rep, univ. dipl. kem.

Elektronsko podpisal Pija Rep, univ. dipl. kem. ob 12.02.2026 10:46:53

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.  
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezen hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.  
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Evidenčna oznaka: 4009-24/8099-26/11894-M

## Porocilo o mikrobiološkem preskušanju

**Vzorci:** Pitna voda  
**Številka vzorca:** 26/11890; 26/11891; 26/11892; 26/11893; 26/11894; 26/11895  
**Namen:** Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo  
**Naloga:** Spremljanje kakovosti pitne vode - JKP Grosuplje  
**Vodja naloge:** Igor Strmšek, mag.san.inž.  
**Narocnik:** JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE D.O.O., CESTA NA KRKO 7, 1290 Grosuplje  
**Narocilo:** Naročilnica št. NA - 74/2026, Naročilnica št. NA-74/2026, z dne 19.01.2026  
**Mesto odvzema:** Vodovodni sistem Grosuplje, AVTOHIŠA MIHALIČ, Št. Jurij 30  
**Stanje vzorca:** Vzorec ustreza kriterijem za sprejem (vsi vzorci)

### Odvzem vzorca

**Datum in ura:** 10.02.2026 10:25

**Odvzel:** Igor Strmšek, NLZOH OPKV

### Sprejem vzorca

**Datum in ura:** 10.02.2026 12:38

**Sprejel:** Vilma Rozman

**Datum porocila:** 13.02.2026

## Rezultati preskušanja

| Št. vzorca<br>Lab. št. | Vzorčno mesto                                                 | Število kolonij pri 36 °C                                         | Število kolonij pri 22 °C                                         | Koliformne bakterije                | Escherichia coli                    | Clostridium perfringens            |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
|                        |                                                               | ISO 6222:1999, tehnika<br>prelivanja, gojišče YEA<br>LJ<br>CFU/mL | ISO 6222:1999, tehnika<br>prelivanja, gojišče YEA<br>LJ<br>CFU/mL | ISO 9308-1:2014<br>LJ<br>CFU/100 mL | ISO 9308-1:2014<br>LJ<br>CFU/100 mL | ISO 14189:2013<br>LJ<br>CFU/100 mL |
| 26/11890<br>26/2187    | PŠ Kopanj, Velika Racna 43                                    | 10.02.-12.02.26<br><10                                            | 10.02.-13.02.26<br><10                                            | 10.02.-11.02.26<br>ni najdeno       | 10.02.-11.02.26<br>ni najdeno       | 10.02.-11.02.26<br>-               |
| 26/11891<br>26/2188    | Pitna voda - Vrtec Kekec,<br>Trubarjeva 15                    | <10                                                               | <10                                                               | ni najdeno                          | ni najdeno                          | -                                  |
| 26/11892<br>26/2189    | Pitna voda - Poslovni objekt, Bar<br>Pr Palcarju, Mala vas 3c | <10                                                               | <10                                                               | ni najdeno                          | ni najdeno                          | -                                  |
| 26/11893<br>26/2190    | Pitna voda - OŠ Šentjurij, Št. Jurij<br>10                    | 12                                                                | <10                                                               | ni najdeno                          | ni najdeno                          | ni najdeno                         |
| 26/11894<br>26/2191    | Pitna voda - AVTOHIŠA<br>MIHALIČ, Št. Jurij 30                | <10                                                               | <10                                                               | ni najdeno                          | ni najdeno                          | -                                  |
| 26/11895<br>26/2192    | OŠ Louisa Adamica Grosuplje                                   | <10                                                               | <10                                                               | ni najdeno                          | ni najdeno                          | -                                  |

"-" pomeni, da preiskave nismo opravili.



**NACIONALNI LABORATORIJ ZA  
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO**  
CENTER ZA MIKROBIOLOŠKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN  
DRUGIH VZORCEV OKOLJA

**Evidenčna oznaka:** 4009-24/8099-26/11894-M

**Analitik:**  
Petra Pintarič, dipl.dietet.

**Odgovorna oseba:**  
Tatjana Rupel, univ. dipl. biol., spec. med. mikrobiol.

Elektronsko podpisal Petra Pintaric, dipl.dietet. ob 13.02.2026 08:43:20

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Porocilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.  
Vzorec je bil v času od sprejema vzorca do začetka analiz ustrezno hranjen. Rezultati se nanašajo na prejeti vzorec.  
Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.  
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.